

**Spett. I.C. "A. Maiuri"**

Pompei - NA

alla c.a. del Dirigente Scolastico

**dott.ssa Maria Rosaria Marulo**

**OGGETTO: Verifica e aggiornamento delle disposizioni previste dal DVR per a.s. 2018-19**

Il sottoscritto arch. Silvio Ammirati, RSPP incaricato dall'IC "A. Maiuri", a seguito del sopralluogo effettuato nei diversi plessi che compongono il suddetto istituto, ha constatato che non sono intervenute variazioni all'organizzazione del lavoro e non sono state introdotte nuove attrezzature o mansioni per cui si richieda una diversa valutazione dei rischi.

I piani di evacuazione rimangono inalterati eccetto per il plesso della centrale. Poiché per l'anno scolastico 2018-19 è pervenuta la necessità di una nuova aula, l'ambiente accanto alla segreteria al piano terra (ex presidenza) sarà destinato ad aula. La presidenza è stata spostata nel locale dell'ex biblioteca posta al piano primo dell'edificio scolastico.

La nuova disposizione non comporta alcun cambiamento nella valutazione dei rischi, poiché non sono introdotte nuove attrezzature o attività diverse da quelle presenti negli anni scolastici precedenti.


Il nuovo assetto non incide sui percorsi di evacuazione che restano invariati; si è provveduto alla modifica delle planimetrie riportando le nuove destinazioni d'uso.

Per ottemperare a quanto richiesto dalla nota del mistero dell'interno del 18/04/2018, per l'adeguamento delle scuole alle misure di cui al D.M. 26/8/1992 "Norme di prevenzione per l'edilizia scolastica", è stato adeguato il servizio di Prevenzione e protezione, per cui è stato aumentato il numero dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, come è possibile verificare dall'organigramma della sicurezza.

Si allega, ai fini dell'aggiornamento del DVR per l'A.S. 2018-19, le schede di valutazione delle criticità riscontrate nei vari plessi dell'Istituto scolastico, la scheda dei dati anagrafici e l'organigramma degli addetti alle emergenze dell'istituto.

Ercolano 13/11/2018

arch. Silvio Ammirati



## PLESSO CENTRALE

### ANTINCENDIO / VIE ED USCITE D'EMERGENZA

Oggetto della valutazione	Misure adottabili di prevenzione	P	D	Rischio (P x D)
Il sistema di allarme è abbastanza potente da essere percepito in tutti gli ambienti dell'edificio?	<ul style="list-style-type: none"><li>• È necessario che la campanella che dà il segnale di allarme sia amplificata per essere recepita da entrambi i piani dell'edificio</li></ul>	1	2	2
Sono mantenuti sgombri i percorsi che conducono alle raccolte esterne?	<ul style="list-style-type: none"><li>• È necessario segnalare e limitare il percorso che dalla scala di emergenza conduce ai punti di raccolta esterni</li></ul>	1	2	2

### AULE DIDATTICHE PER ATTIVITA' NORMALI

Oggetto della valutazione	Misure adottabili di prevenzione	P	D	Rischio (P x D)
Le scale e i pianerottoli sono provvisti di ogni possibile accorgimento al fine di evitare incidenti?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bisogna applicare le strisce antiscivolo per le scale e i gradini di ingresso</li></ul>	1	2	2

## PLESSO SUCCURSALE

### ANTINCENDIO / VIE ED USCITE D'EMERGENZA

Oggetto della valutazione	Misure adottabili di prevenzione	P	D	Rischio (P x D)
Il sistema di allarme è abbastanza potente da essere percepito in tutti gli ambienti dell'edificio?	<ul style="list-style-type: none"><li>• È necessario che la campanella che dà il segnale di allarme sia amplificata per essere recepita in tutti gli ambienti</li></ul>	1	2	2
Sono mantenuti sgombri i percorsi che conducono alle raccolte esterne?	<ul style="list-style-type: none"><li>• È necessaria la pulizia e lo sgombero del percorso laterale che conduce al punto di raccolta.</li></ul>	1	1	1

### AREA ESTERNA

Oggetto della valutazione	Misure adottabili di prevenzione	P	D	Rischio (P x D)
I pavimenti delle aree esterne sono antiscivolo, complanari tra loro e privi di ostacoli o pericoli per lo svolgimento delle attività scolastiche?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bisogna applicare le strisce antiscivolo per i gradini di ingresso, sulla rampa disabili, sulle scale laterali e nel cortile posteriore.</li></ul>	1	2	2

## PLESSO INFANZIA

### ANTINCENDIO / VIE ED USCITE D'EMERGENZA

Oggetto della valutazione	Misure adottabili di prevenzione	P	D	Rischio (P x D)
Le uscite verso un luogo sicuro sono apribili nel verso dell'esodo e sono dotate di maniglione antipanico?	<ul style="list-style-type: none"><li>È necessario installare il maniglione antipanico alle uscite di sicurezza situate nelle tre aule maggiori.</li></ul>	2	2	4
Esiste un sistema di allarme con comando in luogo presidiato?	<ul style="list-style-type: none"><li>Bisogna installare un impianto sonoro per emettere il segnale di allarme</li></ul>	2	2	4
Gli idranti risultano integri, segnalati da apposita cartellonistica, con cassetta con spigoli arrotondati?	<ul style="list-style-type: none"><li>È necessario richiedere la verifica degli idranti esterni, posti negli angoli del giardino che circonda l'edificio</li></ul>	1	2	2

### AULE DIDATTICHE PER ATTIVITA' NORMALI

Oggetto della valutazione	Misure adottabili di prevenzione	P	D	Rischio (P x D)
Il pavimento delle aule dei corridoi/passaggi è realizzato con materiali idonei (non infiammabili, lavabili, antisdrucciolo, ecc.), è regolare ed uniforme, è mantenuto pulito?	<ul style="list-style-type: none"><li>È necessario ripristinare le parti danneggiate delle pavimentazioni interne delle aule.</li></ul>	1	2	2

### BARRIERE ARCHITETTONICHE

Oggetto della valutazione	Misure adottabili di prevenzione	P	D	Rischio (P x D)
Negli spazi esterni e sino all'accesso dell'edificio è previsto almeno un percorso utilizzabile direttamente dai parcheggi da consentire la mobilità delle persone diversamente abili?	<ul style="list-style-type: none"><li>Bisogna realizzare una rampa all'ingresso dell'edificio per consentire un accesso più agevole agli alunni della scuola dell'infanzia e alle persone diversamente abili.</li></ul>	1	2	2

### AREA ESTERNA

Oggetto della valutazione	Misure adottabili di prevenzione	P	D	Rischio (P x D)
I giardini sono periodicamente sottoposti a pulizia appropriata e privi di materiale di risulta accatastato?	<ul style="list-style-type: none"><li>È necessario provvedere alla manutenzione programmata dei giardini</li></ul>	1	2	2
I pavimenti delle aree esterne sono antisdrucciolevoli, complanari tra loro e privi di ostacoli o pericoli per lo svolgimento delle attività scolastiche?	<ul style="list-style-type: none"><li>Bisogna sostituire le parti danneggiate delle pavimentazioni esterne</li><li>Bisogna eliminare i gradini di collegamento tra il cortile laterale e il cortile di ingresso</li></ul>	2	2	4

I.C. "A. MAIURI"	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Redatto ai sensi del D. Lgs n° 81 del 09.04.2008 Conformato ai contenuti previsti dall'art. 28	REV. 02 DEL 13/11/2018
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

## IDENTIFICAZIONE

*Denominazione:*

**I.C. AMEDEO MAIURI**

*Sede:*

**Via Sant'Abbondio – Pompei (NA)**

### ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

DIRIGENTE SCOLASTICO	Dott. Maria Rosaria MARULO	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Arch. Silvio AMMIRATI	
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	Antonietta GALASSO	
ADDETTO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Michela TUFANO	
PREPOSTI	Centrale	G. COZZOLINO C. FERRARA E. AVINO
	Succursale	D. CIPRIANO M. AMETRANO
	Infanzia	L. ALFANO L.R. RUSSO
	Centrale	G. QUILICI M.T. VITIELLO N. OTTAIANO M.R. IOZZINO
ADDETTI AL PRIMO INTERVENTO ANTINCENDIO	Succursale	A. DI MAGGIO N. SORRENTINO M.R. IOZZINO
	Infanzia	A. GALASSO P. MALAFRONTE F. DEL GAUDIO
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO SANITARIO	Centrale	G. QUILICI M.T. VITIELLO N. OTTAIANO
	Succursale	A. DI MAGGIO N. SORRENTINO
	Infanzia	A. GALASSO P. MALAFRONTE F. DEL GAUDIO

### A.S. 2018/19

Plesso	Docenti	n. totale alunni	alunni diversamente abili	Personale Ata Collaboratori scolastici	Personale Ata Amministrativi	D.S.G.A. Scolastico	Dirigente Scolastico
<b>Centrale</b>	69	572	16	8	4	1	1
<b>Succursale</b>	17	171	6	3			
<b>Infanzia</b>	15	117	3	3			
<b>TOTALE</b>	<b>101</b>	<b>860</b>	<b>25</b>	<b>14</b>			
<b>TOTALE</b>				<b>981</b>			